

Külső ellenőrzések nyilvántartása: Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

2016., 2017., 2018., 2019., 2020. év

Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés időpontja	Ellenőrzési jelentés lezárása	Ellenőrzés megállapításai	Intézkedési terv státusza	Az intézkedési terv teljesítésének dátuma
Tűzvédelmi hatósági átfogó ellenőrzés	Közigazgatási hatósági eljárás	2017. szeptember 25.	2017. október 16.	A villámvédelmi rendszer felülvizsgálatáról szóló jegyzőkönyvet el kell készíteni. A tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell a kollégiumra vonatkozó használati szabályokat.	végrehajtott	2017. november 17.
Tűzvédelmi céllenőrzés a Nyíregyháza, Henger sor 8. sz. alatti telephelyen	Hatósági ellenőrzés	2018. január 26.	2018. február 2.	Az épületben lévő tűzvédelmi főkapcsoló használhatóságát biztosítani kell. A kijárati ajtó mellett lévő biztonsági irányfény világítás nem működik. A biztonsági világítás javítását el kell végezni.	végrehajtott	2018. február 7.
Tűzvédelmi céllenőrzés a Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. sz. alatti székhelyre	Hatósági ellenőrzés	2018. január 29.	---	----	----	----
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály (a Kollégium helyiségében) közegészségügyi-járványügyi ellenőrzése	Hatósági ellenőrzés	2018. január 30.	---	---	---	---

Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Záró fenntartási ellenőrzésről - ÉAOP- 4.1.1/2/2F-2f-2009-0003	Utánkövetése s helyszíni ellenőrzés	2018. március 5.	2018. augusztus 28.	A Záró Projekt Fenntartási Jelentés elfogadásra került. A projekt lezártnak tekintve.	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály közegészségügyi- körülmények országos felmérése	Hatósági ellenőrzés	2018. szeptember 18.	---	---	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Befogadó helyszíni szemle	Helyszíni szemle	2018. október 03.	---	---	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság átfogó hatósági tűzvédelmi ellenőrzése	Hatósági ellenőrzés	2019. március 04.	2019. május 09.	A létesítmény villamos rendszerére vonatkozó erősáramú berendezés időszakos szabványossági felülvizsgálatáról készült jegyzőkönyvet be kell mutatni.	végrehajtott	2019. május 09.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Befogadó helyszíni szemle	Helyszíni szemle	2019. szeptember 17.	---	---	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Befogadó helyszíni szemle	Helyszíni szemle	2020. október 15.	---	---	---	---
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Befogadó helyszíni ellenőrzés	Helyszíni ellenőrzés	2021. szeptember 21.	---	Az ellenőrzés célja a kollégiumi szálláshelyek megfelelőségének vizsgálata. Mivel a kollégium épülete jelenleg kivitelezési terület, így az ellenőrzést nem lehetett érdemben végrehajtani. A kivitelezés átadás-átvételi jegyzőkönyvét az intézmény átadta ellenőrzésre. Az iskola tűzvédelmi dokumentációját, üzemeltetői ellenőrzését, oktatások megtörténtét és innovatív módját rendben találták.	---	---